

# TriCreate Monitor 用户手册

1.1

# 目录内容

1.0. 产品介绍	1
1.1. 箱内配套	1
1.2. 识别产品的部件和控件	2
1.3. 如何打开和设置屏幕	3
2.0. 设置和连接	5
2.1. 驱动程序下载和安装	5
2.2. Windows 用户	5
2.3. masOS 用户	6
2.4. 使用 Type-C 转 Type-C 线缆连接笔记本电脑/台式机	
2.5. 使用 USB-C 与 HDMI 线缆连接笔记本电脑/台式机	
2.6. 使用 HDMI 线连接笔记本电脑/台式机	8
2.7. Windows 显示设置	
2.8. Mac 显示器设置	10
3.0. 参数设置	11
3.1. 亮度快捷设置	11
3.2. 音量快捷设置	11
3.3. VGA 显示器图像/色彩调整	11
4.0. 产品规格	13
4.1. 规格参数	14
5.0. 故障排除	15
5.1. 如何正确连接?	15
5.2. Type-C 线缆能否为手机/笔记本电脑/PC 反向充电?应如何连接线缆?	16
5.3. 不安装驱动程序如何使用显示器?	16
5.4. 仅部分显示器正常工作的情况说明:	16
5.5. 所有显示器均无法正常运行?	17
5.6. 为何中间/右侧屏幕与笔记本电脑/左侧屏幕存在色差? (仅 macOS 系统)	17

# 1.0. 产品介绍

# 1.1. 箱内配套

如有任何物品缺失或损坏, 请与我们联系。



TriCreate 显示器



USB A-C (黑色), 1米 USB-A 转 Type-C 视频信号传输线



USB C-C1 (白色), 2米 USB Type-C 转 Type-C 供电线缆



USB C-C2(黑色), 1米全功能 Type-C 转 Type-C 视频信号传输线



HDMI 转 mini HDMI 线(黑色),1 米 HDMI 信号传输线




65W PD 电源适配器(白色),连接 USB C-C1 线缆可为显示器供电



用户手册: TriCreate 显示器使用指南

# 1.2. 识别产品的部件和控件



USB-C: 音视频信号传输,支持反向充电兼容 PD3.0 协议。

Charging: 必须向该 C 型充电端口供电。

3 x Mini HDMI: 音视频信号传输,直接连接各监视器。

Power-Key:长按(超过1秒)关闭显示器,短按激活每个显示器的 OSD 菜单。

Down-Key/- Key: 要选择设置或降低值,请调低音量或亮度。要激活亮度菜单。

Up-Key/+ Key: 要选择设置或调高值,请调低音量或亮度。要激活音量值。

Confirm-Exit-Key: 短按进入下一步或确认 OSD 菜单设置中的值,长按退出当前菜单。

# 1.3. 如何打开和设置屏幕

1) 将 TriCreate 按照正确的方向放在桌面上,如下图所示。



2) 按照下图所示旋转保护手柄,解锁屏幕并展开支架,并固定支架。







3) 将三折显示器旋转约135°,使其变直。



4) 展开显示器,并调整适合您的最佳视角。







- 5) 在携带 TriCreate 显示器时,请按照上述 4 至 1 的步骤将其折叠起来。
- 6) 折叠后,请使用皮套盖住 TriCreate。

# 2.0. 设置和连接

# 2.1. 驱动程序下载和安装

首次连接到您的 PC 或笔记本电脑之前,请先在您的 PC 或笔记本电脑中安装驱动程序。

TriCreate 显示器需要驱动程序来支持 Type C 或 USB 显示器,请从此处下载最新的 Silicon Motion 驱动程序: https://www.siliconmotion.com/download/3Xf/a/index.html,并按照 Silicon Motion 驱动程序说明安装驱动程序。


#### SM76x Driver Download

Windows					
OS Description	Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Windows 11, Windows 10 Driver	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes	<b>▶</b>	7
Windows 11, Windows 10 Driver MSI	V2.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes	PDF	<u>*</u>
Windows 11, Windows 10, windows 8.1, Windows 7 Legacy Driver	V2.18 R04	Nov 28, 2023	Release Notes	▶	<u>.</u>
nacOS OS Description	Screenshot(Alt + A)  Version	Release Date	Release Notes	Instruction	Download
Recommended: InstantView display application with UI. Support macOS 15 Sequoia, 14 Sonoma, and 13 Ventura, including MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel powered)	V3.21 R01	Aug 14, 2024	Release Notes	₽	<u>*</u>
Legacy InstantView display application for macOS 12 Monterey, 11 Big Sur and 10.15 Catalina	V3.19 R02	Feb 27, 2024	Release Notes	D	<u>*</u>
Legacy Display Driver for macOS 10.15 Catalina, 10.14 Mojaye and 10.13 High Sierra	V2.2.16.0	Jun 3, 2021	Release Notes	<b>D</b>	

它支持 Windows、MacOS 和 Linux。不推荐使用 Android, 因为它不稳定并且仅支持一个显示器。

# 2.2. Windows 用户


1. 下载后解压文件,并进入该文件夹。



#### 2. 开始安装




#### 3. 安装完成




# 2.3. masOS 用户


1. 下载后,请执行以下操作。




2. 访问隐私与安全设置,并执行以下操作。



#### 3. 启用该功能



4. 连接线缆并点击屏幕顶部,即可调出 InstantView 界面。



# 2.4. 使用 Type-C 转 Type-C 线缆连接笔记本电脑/台式机



- 1. 将 PD 65W 适配器通过 Type-C 转 Type-C 充电线插入显示器。.
- 2. 使用 Type C 转 Type C 电缆将显示器连接到 PC/笔记本电脑的 Type C 端口。

#### 注意:


- ·必须连接外部电源,因笔记本电脑/台式机 Type-C 端口的输出功率不足。
- ·台式机/笔记本电脑的 Type-C 端口需同时支持显示功能与 USB 功能。

# 2.5. 使用 USB-C 与 HDMI 线缆连接笔记本电脑/台式机



- 1. 将 PD 65W 适配器通过 Type-C 转 Type-C 充电线插入显示器。
- 2. 使用 USB 转 Type C 电缆将显示器连接到 PC/笔记本电脑的 USB 端口。
- 3. 使用 HDMI 转 HDMI 迷你电缆将显示器连接到 PC/笔记本电脑的 HDMI 端口。


# 2.6. 使用 HDMI 线连接笔记本电脑/台式机




- 1. 将 PD 65W 适配器通过 Type-C to Type-C 充电线连接至显示器。
- 2. 使用 HDMI 转 mini HDMI 线缆将显示器连接至 PC/笔记本电脑的 HDMI 端口(该线缆需直连不同显示器)。

# 2.7. Windows 显示设置

1. Silicon Motion Windows 驱动程序成功安装后,连接 Windows 电脑并进入系统设置。



2. 进入屏幕设置。




- 3. 向下滚动以选择复制这些显示或扩展这些显示。
  - 1) 对于扩展显示器,通常按如下所示排列。



### 注意:

如果您不确定每个显示器的实际编号,请单击识别,然后每个显示器上将显示该编号。


2) Windows 目前仅支持两个显示器复制。




4. 您可以拖动显示器来重新排列它们,以匹配显示器的实际位置,然后单击"**应用**"确认您的重新排列。

# 2.8. Mac 显示器设置

1. 成功安装 Silicon Motion Mac 驱动程序后,连接 Mac PC。进入系统偏好设置,单击显示。拖动显示器重新排列位置,以匹配显示器的实际位置。



2. 单击"显示设置", 然后向下滚动到"用作"区域并选择"停止镜像"以用作扩展显示。



# 3.0. 参数设置

三台显示器有不同的参数设置。

按照以下说明配置显示参数。

- 1. 短按电源键激活一个显示器的 OSD 菜单,或再次短按切换到另一个显示器。
- 2. 按+/-键切换菜单。
- 3. 按确认退出键确认。
- 4. 按+/-键调整值。

# 3.1. 亮度快捷设置

每个显示器的亮度可独立调整,范围为0至100。

向下键用于激活一个显示器的亮度调整菜单,再次按下向下键可切换到另一个显示器。 按 +/- 键可将亮度调整范围为 0 至 100。


# 3.2. 音量快捷设置

音量设置菜单仅显示在 DP 显示器上(左侧)。

Up 键用于激活 DP 显示器上的音量调节菜单。


按 +/- 键可将音量从 0 调整到 100。

# 3.3. VGA 显示器图像/色彩调整



正常情况下位于中间的 VGA 显示器在下列情况下需要进行调整。


- 1. 首先接收 TriCreate 监视器,然后连接到计算机进行自动调整。
- 2. 颜色或图像与其他两台显示器不同。




选择图像自动调整并按确认键,然后选择颜色自动调整并按确认键。

# 4.0. 产品规格

### 1. TriCreate Lite



#### 2. TriCreate



# 4.1. 规格参数

产品系列	TriCreate Lite	TriCreate		
面板尺寸	3 x 14"	3 x 15.6"		
屏幕比例	16:10	16:9		
面板类型	IPS			
外框结构	PC 前边框			
色域	72% sRGB	100% sRGB		
分辨率	1920 x 1200p	1920 x 1080p		
亮度 (Typ.)	250(+-30) Nits	300(+-30) Nits		
刷新率	60 Hz			
可视角度	85/85/85 (Typ.)(CR≥10)			
响应时间	10 ms			
电源适配器	PD 65W			
	1 x USB Type-C 支持三屏显示			
连接方式	1 x USB A-C + 1 x mini HDMI 支持三屏显示			
	3 x mini HDMI 可直连各显示器			
折叠角度	0~ 360°			
扬声器	2 x 6Ω 2W			
按键	4 个按键: 电源, 上/+,下/-, 确认/返回			
支持系统	Windows, m	Windows, macOS, Linux		
净重	2.75kg	3.3 kg		
	展开:973 x 272x 467 mm	展开:1100 x 315x 425-465 mm		
尺寸	折叠: 373 x 272 mm	折叠: 414 x 315 x 27 mm		
外壳材质	铝合金			

# 5.0. 故障排除

注 1: 请勿使用笔记本电脑(尤其是 MacBook)的充电器,目前本显示器不支持与笔记本电源适配器同时供电。若将笔记本电脑与显示器同时连接电源,可能导致屏幕闪烁或黑屏问题。

注 2: TriCreate 仅支持 Windows、macOS 及 Linux 系统,否则仅支持通过 HDMI 直连的单显示器模式。

注 3: 本产品所配备的所有线缆均支持视频信号传输。


# 5.1. 如何正确连接?

请确保使用我们提供的线缆。连接显示器的方式有以下三种:

1. **如果您电脑的 C 口支持视频信号传输**,请使用全功能 USB C-C2 线进行连接,连接方式如下图(如果 是笔记本电脑,请不要给笔记本电脑连接电源):



2. **如果您电脑的 C 口不支持视频信号传输,**但是 USB 口支持视频信号传输,请使用一根支持视频信号传输的 USB A-C 线十一根 HDMI 线进行连接,连接方式如下图:



3. 如果您电脑有足够的 HDMI 口,可以使用三根 HDMI 进行连接,连接方式如下图:



# 5.2. Type-C 线缆能否为手机/笔记本电脑/PC 反向充电? 应如何连接线 缆?

是的,TriCreate 显示器可通过全功能 Type-C 接口为计算机充电。您只需将我们的 PD 65W 适配器连接至显示器,即可为主机设备进行反向充电。


# 5.3. 不安装驱动程序如何使用显示器?

您可购买一个集线器,并通过三组 HDMI 接口连接至 Type-C 端口。


# 5.4. 仅部分显示器正常工作的情况说明:

#### 1.仅左侧显示器正常工作

1) 请确认驱动程序已正确安装。MacBook 用户请检查屏幕与系统设置中的音频录制功能是否已开启。



2) 单根 HDMI 线仅支持一台显示器。若笔记本电脑配备 Type-C 接口,请更换为 Type-C to Type-C 线缆,若无 Type-C 接口,请使用 HDMI+USB 组合连接,并将 HDMI 线插入左侧 HDMI 端口。



#### 2. 仅中间与右侧显示器正常工作

主要原因在于笔记本电脑 Type-C 接口不支持视频显示功能(非全功能 Type-C)。需将 HDMI 线接入左 侧端口方可实现三屏显示。



#### 3. 仅中间显示器正常工作

主要原因系 HDMI 线接入中间端口仅能驱动该单屏。需连接三根 HDMI 线实现三屏显示,或改用全功能 Type-C 线缆替代。

#### 4. 仅右侧显示器正常工作

主要原因系 HDMI 线接入右侧端口仅能驱动该单屏。需连接三根 HDMI 线实现三屏显示,或改用全功能 Type-C 线缆替代。

# 5.5. 所有显示器均无法正常运行?

请确保显示器已连接电源。若电源连接正常,请尝试长按屏幕底部的电源按钮开机。

# 5.6. 为何中间/右侧屏幕与笔记本电脑/左侧屏幕存在色差? (仅 macOS 系统)

- 1. 请确保显示设置中已关闭"原彩显示"(True Tone)功能
- 2. 每台显示器均具备独立可配置参数,请确认所有屏幕的显示参数(如色彩描述文件与亮度设置)保持一致。